

## Compte rendu réunion de quartier

### Bureau n°5 – 8 septembre 2022

SECTEUR	OBSERVATIONS/DEMANDES
Bois du Mont-Lambert	<p><b>OBSERVATION</b> Vitesse excessive, notamment en montée à la hauteur de Rigail, y compris par les véhicules de pompiers et de gendarmerie</p> <p><b>OBSERVATION</b> Plus de bouton piéton sur le feu</p> <p><b>OBSERVATION</b> La rue commence à « faïencer » par endroits</p> <p><b>OBSERVATION</b> Les véhicules qui tournent chez Rigail en montant le font trop vite et peuvent se retrouver en contresens</p> <p><b>OBSERVATION</b> Entretien des bords de route mal fait</p> <p><b>DEMANDE</b> Courrier pour le stationnement sur les trottoirs</p> <p><b>OBSERVATION</b> Faudrait décaler le passage piéton devant la boulangerie</p> <p><b>DEMANDE</b> Mettre une poubelle devant la boulangerie</p>
Chemin de Peulinghen	<p><b>OBSERVATION</b> Impossible de connaître son adresse exacte</p> <p><b>OBSERVATION</b> Le ramassage des déchets verts ne va pas jusqu'à certaines maisons</p> <p><b>DEMANDE</b> La route est étroite et pose problème lors des croisements de voitures : mettre des chicanes ?</p> <p><b>OBSERVATION</b> Problème d'entretien des espaces verts, les arbres poussent sur les fils électriques</p>
Rue de la Troquette	<p><b>OBSERVATION</b> Lors des débroussaillages, il y a des cailloux sur la chaussée qui obstruent le caniveau</p> <p><b>OBSERVATION</b> Beaucoup de nuisances sonores le week-end (tondeuses et chiens)</p> <p><b>OBSERVATION</b> Livreurs remontent la rue en sens interdit</p>
Rue Ballin	<p><b>OBSERVATION</b> Des véhicules descendent en sens interdit</p> <p><b>OBSERVATION</b> Trou béant avec un tuyau qui sort et bouche d'égout effondrée</p> <p><b>OBSERVATION</b> Ruissellements avec les orages</p> <p><b>OBSERVATION</b> Nouveau chemin au lotissement très bien, mais manque une lumière</p> <p><b>OBSERVATION</b> Décharge sauvage sur le chemin de randonnée en descendant du Blanc Pignon</p>
Clos des Perce-Neige	<p><b>OBSERVATION</b> Certains automobilistes brûlent le feu</p>

	<b>OBSERVATION</b> Voitures et poubelles sur les trottoirs
Chemin du Lot	<p><b>DEMANDE</b> Panneau priorité à droite entre chemin du Lot et route de l'Inquétrie à installer</p> <p><b>OBSERVATION</b> Bitume dégradé</p> <p><b>DEMANDE</b> Descendre le radar en haut de la côte de quelques dizaines de mètres</p> <p><b>OBSERVATION</b> Chemin en triste état : y a-t-il un projet de rénovation ?</p> <p><b>DEMANDE</b> Installation d'un miroir</p>
Route de l'Inquétrie	<b>OBSERVATION</b> Énormes nids de poule
Rue Griset	<p><b>OBSERVATION</b> Bas de la rue toujours pas fait en bitume</p> <p><b>OBSERVATION</b> Les livreurs de chez Rigail font marche arrière dans la rue</p>